

Seznam nástrojů DAEX Generator použitelných v 32 bit a 64 bit včetně prostředí RedSDK			
Nástroje	DAEX Standard 32 bit + 64 bit	DAEX Pro 32 bit + 64 bit	DAEX Pro RedSDK
Typové skříňky	x	x	x
Nový vyšší parametrický modul	x	x	x
Skládání podle vektoru	x	x	x
Délkové prvky	x	x	x
Manuální protažení	x	x	x
Zadání pozice kamery a směru pohledu	x	x	x
Nastavení kolmého pohledu	x	x	x
Nastavení perspektivy	x	x	x
DAEX CUT výběr 1	x	x	x
DAEX CUT výběr 2 (Vybere vše a spustí DC)	x	x	x
Kótovat	x	x	x
Editace kót	Nově editace kót pomocí nástrojů TurboCADu	Nově editace kót pomocí nástrojů TurboCADu	Nově editace kót pomocí nástrojů TurboCADu
Pohled pro kótování IS	x	x	x
Vytvořit podkladu a strop	x	x	x
Nastavení podklady a stropu	x	x	x
3D Nastavení Pohledu	x	x	x
2D Nastavení pohledu	x	x	x
Export pohledu do JPG ve 2D	x	x	x
Export pohledu v aktuálním zobrazení	x	x	x
Vytvoření otvorů do pracovní desky	x	x	x
Generování projektové dokumentace	x	x	x
Informace	x	x	x
Import BXF	x	x	x
Vyšší parametrické grafické vazby		x	
Editace prvku		x	x
Nesting - Export do DXF		x	x
Manuální vrtání a frézování		x	x
Nastavení vrtání/frézování		x	x
Seskupení frézování/drážkování		x	x
Seskupení desky		x	x
Poznámka:	Využívání nástrojů pro CNC doporučujeme používat v nastavení 32 bit, režim GDI, kde načítání dialogů pracuje rychleji. V režimu RedSDK je zapotřebí počítat s obnovením obrazu kresby v některých detalech kresby.		